

АКТ от 30.03.2018 г.

обследования помещения на предмет противопожарного состояния

Комиссия в составе: Директор музея Заворина Н.Н., мл. научный сотрудник Мозговая В.О., смотритель Роженцева В.А., инженер ООО ЧОП «Сибиряк-А» Клёстер С.П. произвели обследования помещения МБУК «Краеведческий музей г. Юрги» на предмет противопожарного состояния:

1. Адрес: пр. Победы, 1
2. Год постройки 1973г.
3. Выставочные площади, количество учащихся: 150 кв.м.; 25 чел.
4. Общая хар-ка здания:
 - находится в приспособленном помещении цокольного этажа жилого здания
 - общая площадь 461,6 кв.м
 - материал стен: кирпич
5. Техническое состояние здания: удовлетворительное
6. Отопление здания: центральное, обслуживание ООО «Ремстрой-Индустрия», Договор 29.01.2018
7. Проведение противопожарных мероприятий:
 - система автоматического пожаротушения: модуль пожаротушения «Ураган» в рабочем состоянии ООО «ЧОП Сибирь Защита», Договор 29.01.2018
 - охранно-пожарная сигнализация АУПС и СОУЭ и оповещения в рабочем состоянии, без вывода на пульт ООО «ЧОП Сибирь Защита», Договор 29.01.2018, контроль ежемесячно, согласно графика, ремонт по необходимости
 - огнетушители: количество 5 шт. переосвидетельствование, 15.03. 2018г.
 - пожарный кран: в исправном состоянии проверен, перемотка произведена, 15.03. 2018г
 - решетки: распашные
 - Запасные выходы: свободны от посторонних предметов
 - Козырёк над главным входом в учреждение надежно закреплен
 - План эвакуации: Есть
 - Информационные стенды по действиям при пожаре и номерами телефонов вызова экстренных служб, указатели направления эвакуационных путей, огнетушителей, пожарного крана: Есть
8. Состояние электрооборудования и технических средств: обслуживание ООО «Энергосервис», Договор 29.01.2018, проверка ежемесячно согласно графика, ремонт по необходимости
 - замер сопротивления изоляции электросети: соответствует требованиям ПТЭЭП Акт № 04.16-1 от 27.04.2016, след. проверка апрель 2019г..
 - механическое: удовлетворительное
 - световое: удовлетворительное
9. Видеонаблюдения: камеры: 3 наружных и 3 внутренних - в рабочем состоянии ООО «ЧОП Сибирь Защита», ремонт по необходимости
10. Кнопки Тревожной Сигнализации и вызова группы быстрого реагирования: в количестве 2 шт. в рабочем состоянии ООО «ЧОП Сибирь Защита», Договор 29.01.2018, проверка ежедневно, контроль ежемесячно согласно графика, ремонт по необходимости
11. Инструктаж по действиям во время пожара и учение по эвакуации: проведены.
12. Работы по предписанию Госпожнадзора №23/1/13 проведены, нарушения устранены

Заключение комиссии:

Проведено обследование помещения МБУК «Краеведческий музей г. Юрги» на предмет противопожарного состояния. Все системы в рабочем состоянии, нарушений нет. На проведении инструктажа по действиям во время пожара и учении по эвакуации присутствовал весь коллектив музея в количестве 10 человек. Все сотрудники действовали умело и слаженно, показали хорошие знания пожарной безопасности.

КОМИССИЯ:



1. Директор музея	<u>Н.Н. Заворина</u>	Н.Н. Заворина
2. Мл. Научный сотрудник	<u>В.О. Мозговая</u>	В.О. Мозговая
3. Смотритель	<u>В.А. Роженцева</u>	В.А. Роженцева
4. Инженер ООО ЧОП «Сибиряк-А»	<u>С.П. Клёстер</u>	С.П. Клёстер